






klipxtreme

dual monitor mount



with integrated power strip

Quick installation guide
Guía de instalación rápida

KMM-510




Step 1 Paso 1




Step 1A (For C-clamp mounting configuration) PASO 1A (Para montaje con abrazadera en C)

Step 1B (For Grommet base mounting configuration) PASO 1B (Para montaje de base con ojal)

Step 1A Paso 1A



Step 1B Paso 1B




Step 2

Assemble arms

Paso 2

Ensamblar los brazos




If the head is not straight:


Si el cabezal no queda derecho:



WARNING
¡ATENCIÓN!



Solution
Solución




Step 3

Attach VESA plates to the back of monitors

Paso 3

Acopla las placas VESA a la parte posterior de los monitores




Step 4

Hang the monitor on the mount

Paso 4

Cuelga el monitor en el soporte.





Step 5 Align the monitors

Paso 5 Alinea los monitores

Note: Skip this step if the monitors are level.

Nota: Ignora este paso si los monitores están nivelados.



Klip Xtreme® is a registered trademark. All rights reserved. Made in China.

Klip Xtreme® es marca registrada. Todos los derechos reservados. Hecho en China.



www.klipXtreme.com